

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

DONSlab

R. DON'S Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**Kagerup Vandværk
Kagerup Stationsvej 2
3200 Helsingø**

Analyserapport nr. 20190930/012
1. oktober 2019
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE | | | | |
|----------------------|------------|----|-------------|-------------------------------|
| Temperatur | 17,8 | °C | Prøvested: | Køkken Kagerup Stationsvej |
| Lugt* | Ingen lugt | | Prøvedato: | 2019-09-03 Kl. 12:28 |
| Smag* | Normal | | Prøvetager: | Laboratoriet DS/ISO5667-5 |
| Farve* | Ingen | | | |
| Udseende* | Klar | | | |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | S _r |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------------------|-----------|----------------|
| Kimtal v. 22°C | pr.ml | 33 | 200 | DS/EN6222 | 0,1 |

| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE | | | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | U _{rel} |
|------------------------------|----------------|------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Farvetal | Pt | mg/l | 2,4 | 15 | DS/EN7887 | 15% |
| Turbiditet | FNU | | 0,12 | 1 | DS/EN7027 | 5% |
| pH | pH | | 7,3 | 7 - 8,5 | DS/EN ISO 10523 | |
| Ledningsevne (ref v. 20 °C) | mS/m | | 54,3 | >30 | DS/EN27888 | 2% |
| Jern, total | Fe | mg/l | 0,031 | 0.2 | DS225 | 10% |
| Ilt | O ₂ | mg/l | 6,6 | | DS/EN 5814 | 5% |

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

Opflg. på prøve af 2019-09-03 rapport nr. 20190930/011

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant